



El ambiente
es de todos

Minambiente

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO DE LA MOJANA

San Marcos, Sucre 26 de octubre de 2021

Hora de la actualización: 12:00 HLC

BOLETÍN No: 446

CONTENIDO

1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS

1.1 CONDICIONES METEOROLÓGICAS PRECEDENTES

1.2 CONDICIONES METEOROLÓGICAS ACTUALES

1.3 PRONÓSTICO METEOROLÓGICO DIARIO

2. CONDICIONES HIDROLÓGICAS

2.1 CONDICIONES HIDROLÓGICAS ANTECEDENTES

2.2 CONDICIONES HIDROLÓGICAS ACTUALES

2.2.1 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JORGE - CUENCA ALTA

2.2.2 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JORGE - CUENCA BAJA

2.2.3 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NECHÍ - CUENCA BAJA

2.2.4 DIRECTOS AL BAJO CAUCA - CIÉNAGA LA RAYA ENTRE EL RÍO NECHÍ Y EL BRAZO DE LOBA

2.2.5 DIRECTOS AL CAUCA ENTRE PTO. VALDIVIA Y RÍO NECHÍ


2.2.6 DIRECTOS AL BAJO MAGDALENA ENTRE EL BANCO Y EL PLATO

El Centro Regional de Pronóstico y Alertas Tempranas de la Mojana - CRPA La Mojana, busca fortalecer el sistema de alertas tempranas a través de un continuo monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas, la generación de pronósticos meteorológicos y la difusión de alertas para la comunidad y los diferentes sectores productivos de la región.


Esta iniciativa hace parte de los proyectos "Reducción del riesgo y la vulnerabilidad frente al cambio climático en la región de La Depresión Momposina", financiado por el *Adaptation Fund* y "*Mojana, clima y vida*", financiado por el Fondo Verde del Clima, implementados por el Ministerio de Ambiente, el Fondo de Adaptación y el PNUD, en alianza con CORPOMOJANA e IDEAM.



1.1 CONDICIONES METEOROLÓGICAS ANTECEDENTES




Precipitación acumulada
25/10/2021 (07:00) – 26/10/2021 (07:00).
Fuente: IDEAM



Temperatura superficial máxima por
estimación Satelital 25/10/2021
Fuente: IDEAM

Lluvia Registrada el 25 Octubre de 2021



RESUMEN DE CONDICIONES DEL DÍA 25 DE OCTUBRE

Precipitación: Durante las horas de la tarde y noche del día de ayer no tuvimos lluvias en la región, pero en la madrugada se dieron lluvias al sur con mayor fuerza sobre los municipios de San Jacinto del Cauca, Nechí, Guaranda y Majagual.

Temperatura: Se registró una temperatura máxima de 34,4°C el día 25 de octubre a las 13:00 horas en el municipio de Ayapel, y una mínima de 24,9°C en la madrugada del 23 de octubre en el municipio de San Marcos.

1.2 CONDICIONES METEOROLÓGICAS ACTUALES




Imagen de satélite IR 10:50 HLC
Fuente: IDEAM






Imagen de satélite VIS 10:30 HLC
Fuente: IDEAM

Recientemente, cielo parcialmente nublado y sin lluvias


1.3 PRONÓSTICO METEOROLÓGICO




TARDE DEL 26 DE OCTUBRE




NOCHE DEL 26 DE OCTUBRE



MADRUGADA DEL 27 DE OCTUBRE




ACUMULADO DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE



Precipitación Acumulada (mm)

Día	Jornada	Temperatura Máxima	Nubosidad	Tipo de Precipitación	Probabilidad de lluvia(%)
MARTES 26 DE OCTUBRE	Tarde	34°C	Parcialmente nublado	Lloviznas dispersas	60%
	Noche	25°C	Nublado	Lluvias	90%




Pronóstico de temperaturas medias para los próximos 02 días

PRONÓSTICO PARA EL MARTES 26 DE OCTUBRE

Precipitación: tendremos una tarde nublada con posibles lloviznas alrededor de la región, y una noche y madrugada acompañadas de lluvias en todo el territorio.

Temperatura: Las temperaturas máximas oscilarán entre los 32°C y 34°C y las mínimas entre los 24°C y 25°C. Las sensaciones térmicas máximas estimadas oscilarán entre los 34°C y 35°C.

2.1 CONDICIONES HIDROLÓGICAS ANTECEDENTES



Condiciones hidrológicas antecedentes para el 25/10/2021

CONVENCIONES DE TERMINOS HIDROLÓGICOS

	Lluvias	Lluvias antecedentes intensas o continuas y/o pronóstico de las mismas, las cuales pueden generar crecientes súbitas en los ríos principales y sus afluentes.
	Descenso	Condición de disminución de niveles.
	Ascenso	Condición de aumento de niveles.
	Creciente súbita	Fenómeno natural que se presenta en los ríos de montaña como consecuencia de la ocurrencia de lluvias intensas o torrenciales en zonas de alta pendiente del cauce principal y sus afluentes.
	Tránsito de crecida	Es el desplazamiento de una onda de crecida de aguas arriba hacia aguas abajo de la corriente.
	Creciente por desembalse	Proceso de tránsito del flujo de agua por descarga controlada desde un embalse.
	Inundación	Aumento en los niveles y/o caudales de los cuerpos de agua que superan la capacidad máxima de transporte o modificación de la sección transversal que la reduce, ocasionando el desbordamiento e inundación de sus zonas aledañas.
	Niveles estables	No se presentan fluctuaciones considerables de nivel del cuerpo de agua.



Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.



Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.




Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

SIN ALERTA La información que se suministra se encuentra fuera de los umbrales de alerta.

2.2 CONDICIONES HIDROLÓGICAS ACTUALES






Descripción condiciones hidrológicas: se mantienen las alertas rojas el Bajo San Jorge y el Bajo Nechí. En la cuenca baja del río San Jorge se mantienen los niveles altos, en condición de descenso en el tramo La Apartada-Ayapel y niveles estables en el tramo San Marcos-Magangué así como en el sistema de ciénagas y caños asociado. Se destaca la persistencia de afectaciones por inundación en amplias zonas de La Mojana. Así mismo, en el Bajo Nechí persiste el descenso de niveles, pero con valores altos, no se descartan nuevos ascensos en las jornadas de noche y madrugada.

Alerta	Zona Hidrográfica		Subzona o Cuenca Hidrográfica	Condición predominante	Descripción de la alerta hidrológica
	1	Bajo Magdalena-Cauca - San Jorge	Alto San Jorge	Niveles en descenso	Se mantiene el descenso de niveles en el río San Jorge y sus aportantes. No se descartan incrementos ligeros durante la noche y madrugada.
	2	Bajo Magdalena-Cauca - San Jorge	Bajo San Jorge	Inundación	Persistencia de inundaciones en extensas áreas del Bajo San Jorge, principalmente en los municipios de Ayapel, Majagual, Guaranda, Sucre y San Benito Abad.
	3	Bajo Magdalena-Cauca - San Jorge	Directos al Bajo Cauca-ciénaga La Raya entre el río Nechí y Brazo de Loba	Niveles en descenso	Niveles en descenso en el río Cauca, en el tramo Nechí-Pinillos. No se descartan nuevos incrementos en horas de la noche y madrugada.
	4	Nechí	Bajo Nechí y Directos al Bajo Nechí	Niveles en descenso	Persiste el descenso de niveles en el Bajo Nechí. Especial atención durante la noche y madrugada ante la probabilidad de nuevos incrementos.
	5	Cauca	Directos al Cauca entre Pto. Valdivia y río Nechí	Niveles en descenso	Niveles en condición predominante de descenso en el río Cauca en el tramo Tarazá-Caucasia; no se descartan nuevos ascensos en horas de la noche y madrugada.
	6	Bajo Magdalena	Directos Bajo Magdalena entre El Banco y Plato	Niveles estables	Altos niveles en condición estable en el Bajo Magdalena, en el Brazo de Loba y en el Brazo de Mompós. Especial atención en el municipio de El Banco por los altos niveles registrados.

Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
Nota 3: El IDEAM recomienda a la población ribereña estar muy atenta al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.

2.2.1 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JORGE CUENCA ALTA



Subzona
hidrográfica

Alerta




Descripción

Cuenca alta
del río San
Jorge



Se mantienen los niveles con tendencia al descenso en el río San Jorge a la altura del corregimiento de Pica Pica y del casco urbano de Montelíbano. No se descarta la probabilidad de ligeros incrementos en jornadas de la noche y madrugada.

2.2.2 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JORGE CUENCA BAJA



Subzona
hidrográfica

Alerta

Descripción

Cuenca baja
del río San
Jorge






Persiste el descenso de niveles en el río San Jorge en el tramo La Apartada-Ayapel y niveles estables en el tramo San Marcos-Magangué así como en el sistema de ciénagas y caños de la cuenca baja. Se destaca la persistencia de las inundaciones en la zona, así como la continuidad en la ejecución de obras de contención del ingreso de aguas del río Cauca hacia el Bajo San Jorge, a través del sector Cara de Gato.

Nota:



- 27 de agosto al 26 de octubre: transvase de caudal del río Cauca hacia el Bajo San Jorge, tras el rompimiento del río Cauca en el sector de Cara de Gato (27/08/2021), generando afectaciones por inundación en los municipios de Guaranda, Ayapel, Majagual y San Benito Abad.

2.2.3 DIRECTOS AL BAJO CAUCA - CIÉNAGA LA RAYA ENTRE EL RÍO NECHÍ Y EL BRAZO DE LOBA



Subzona hidrográfica	Alerta	Descripción
Directos al bajo Cauca- Ciénaga La Raya entre el río Nechí y Brazo de Loba		<p>Descenso de niveles en el río Cauca en el tramo Nechí-Pinillos. No se descartan nuevos incrementos en horas de la noche y madrugada. Se mantiene la alerta roja puntual en el sector de Cara de Gato (San Jacinto del Cauca), donde se presenta trasvase de caudal del río Cauca hacia el Bajo San Jorge.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none">27 de agosto: rompimiento del dique por el río Cauca en el sector Cara de Gato (San Jacinto del Cauca), generando el ingreso de agua del río Cauca al Bajo San Jorge.

2.2.4 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NECHÍ CUENCA BAJA



Subzona
hidrográfica

Alerta




Descripción

Cuenca
baja del río
Nechí



Persiste la condición de descenso de niveles en el río Nechí en el tramo que comprende los municipios de Zaragoza, Caucaasia, El Bagre y Nechí, así como en sus aportantes. No se descartan nuevos incrementos durante las jornadas de noche y madrugada.

2.2.5 DIRECTOS AL CAUCA ENTRE PTO. VALDIVIA Y RÍO NECHÍ



Subzona
hidrográfica

Alerta




Descripción

Directos al
Cauca entre
Pto. Valdivia y
río Nechí



Persiste el predominio de la condición de descenso en los niveles del río Cauca en su recorrido por los municipios de Valdivia, Cáceres, Caucasia y Nechí. No se descartan nuevos incrementos en horas de la tarde y noche de hoy y madrugada de mañana.

2.2.6 DIRECTOS AL BAJO MAGDALENA ENTRE EL BANCO Y EL PLATO



Subzona hidrográfica	Alerta	Descripción
Directos Bajo Magdalena entre el Banco y el Plato		Niveles estables, pero con valores altos, en el río Magdalena entre El Banco y Plato, así como en el Brazo de Loba (El Banco San Martín de Loba, Hatillo de Loba, Barranco de Loba y Pinillos) y en el Brazo de Mompós (municipios de Guamal, San Sebastián de Buenavista, Mompós, San Zenón, Talaigua Nuevo, Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto). Especial atención en el casco urbano de El Banco, por altos niveles que superan el umbral de alerta roja.



Estaciones Meteorológicas Automáticas y Convencionales en la región de La Mojana

Leyenda	Estación	Municipio	Departamento	Tipo	Código
B1	Aeropuerto Baracoa	Magangué	Bolívar	Convencional	25025100
B2	Planta Ecopetrol	Magangué	Bolívar	Automática	250270153
B3	Las Varas	San Jacinto del Cauca	Bolívar	Convencional	25027200
C1	Ayapel	Ayapel	Córdoba	Convencional	25025030
C2	Caño Barro	Ayapel	Córdoba	Automática	13027040
C3	Marralú	Ayapel	Córdoba	Automática	25027770
S1	Majagual	Majagual	Sucre	Convencional	25020340
S2	San Benito Abad	San Benito Abad	Sucre	Convencional	25025180
S3	Santiago Apóstol	San Benito Abad	Sucre	Convencional	25020760
S4	San Marcos	San Marcos	Sucre	Automática	25025340
S5	San Luis	Sucre	Sucre	Convencional	25021370

Horarios de monitoreo y pronóstico de las condiciones meteorológicas





El ambiente
es de todos

Minambiente

EQUIPO DE TRABAJO CRPA LA MOJANA

Elaborado por:

AARÓN OMAÑA, Meteorólogo

ROCÍO SÁNCHEZ, Hidróloga

Con la colaboración de:

JAIRO LUIS VÉLEZ VARGAS, Profesional SIG

MAYERLIN SANDOVAL ORTEGA, Comunicadora

www.corpomojana.gov.co

Correo Electrónico:

corpomojana@corpomojana.gov.co

Cra. 21 # 21 A – 44 San Marcos - Sucre

Teléfono: (+575) 295 5347

YOLANDA GONZALEZ HERNÁNDEZ,

Directora General IDEAM.

DANIEL USECHE SAMUDIO,

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas

www.ideam.gov.co

Correos electrónicos:

servicio@ideam.gov.co,

alertas@ideam.gov.co

Calle 25 d # 96b - 70, piso 3. Bogotá, D.C.

Teléfono: 307 5625 ext. 1334 - 1336.

LILIANA QUIROZ, Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge-CORPOMOJANA.

RAQUEL GARAVITO, Gerente del Fondo Adaptación

JIMENA PUYANA, Gerente Nacional de Desarrollo Sostenible del PNUD

