

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

Aunque en las últimas horas ha tendido a disminuir la nubosidad en el país algunos núcleos densos acompañados de lluvia todavía se observan en sectores de Córdoba, Sur de Bolívar, Norte de Santander, Urabá, Guainía y Vaupés. Lloviznas menores en varios sectores del Piedemonte amazónico en Putumayo y Caquetá.

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA

Se mantienen muy altos los niveles la estación de Puerto Salgar (Cundinamarca), superando actualmente en 15 cm. la cota de desbordamiento (a pesar que descendió 3 cm. en las últimas 2 horas); se prevén incrementos provenientes de los desembalses de Betania hacen que aguas abajo se reporten crecidas lentas, situación que prevalecerá en el transcurso del día. En los puntos de las estaciones de monitoreo se presentan los datos actualizados de niveles:

- **Arrancaplumas (estación ubicada en el municipio de Puerto Boyacá, Cundinamarca, frente al municipio de Honda, Tolima):** se encuentra 92 cm. por debajo de la cota de desbordamiento; ya pasó el tránsito de la onda, la cual se reflejará en Puerto Berrio (Antioquia).
- **Puerto Berrio (Antioquia):** se encuentra 49 cm. por debajo de la cota de desbordamiento; presenta tendencia de ascenso moderado
- **Puerto Araújo (municipio de Cimitarra, corregimiento de Bocas del Carare, Santander):** se encuentra 25 cm. por debajo de la cota de desbordamiento.
- **Barrancabermeja (Santander):** superando en 23 cm. la cota de desbordamiento
- **El Banco (El Banco, Magdalena):** se encuentra 69 cm. por debajo de la cota de desbordamiento
- **Embalse de Betania:** según el operador Emgesa, desde anoche a las 10:00 se declara **ALERTA NARANJA**, debido a que el volumen útil del embalse es de **100.34%**, con tendencia de ascenso; en su comunicado el operador presenta como medidas recomendadas evacuar las riveras y zonas bajas aledañas a los ríos.
- **Embalse de Prado (Prado, Tolima):** de acuerdo con un reporte de EPSA se encuentra en **ALERTA ROJA** con una cota de nivel del embalse de 364.59 msnm, siendo la capacidad del embalse (cota) de 367.0 msnm, y la tendencia de los aportes al embalse es de incremento para las próximas horas.

• CUENCA DEL RÍO CAUCA

En general los niveles son muy altos desde su parte alta en Juanchito (Valle del Cauca), hasta su confluencia con el río Magdalena en la Despresión Momposina en Guaranda (Sucre), presentando los sitios más críticos en los siguientes puntos de monitoreo con tendencia por el momento de ascenso:

- **Juanchito (Cali, Valle del Cauca):** se encuentra 2 cm. por debajo de la cota de desbordamiento
- **Mediacanoa (Yotoco, Valle del Cauca):** se encuentra 95 cm. por encima de la cota de desbordamiento
- **La Virginia (La Virginia, Risaralda):** se encuentra 1,04 m. por encima de la cota de desbordamiento
- **La Pintada (La Pintada, Antioquia):** se encuentra 44 cm. por encima de la cota de desbordamiento
- **La Coquera (Caucasia, Antioquia):** se encuentra 6 cm. por debajo de la cota de desbordamiento

DESPLAZAMIENTOS DE TIERRA Y AFECTACIÓN EN CORREDORES VIALES

Por las lluvias que se están presentando y que se espera continúen en las próximas horas, se recomienda especial atención en amplios sectores de la Región Andina y en los diferentes corredores viales de los Santanderes, Caldas, Risaralda, Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Boyacá, Occidente de Cauca y Nariño, centro y Sur de Huila, Valle del Cauca y Casanare.