

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

En las últimas horas continúa evidenciándose un importante aumento de la nubosidad en el país, ya se registran precipitaciones en algunos sectores de la capital y de los departamentos de Boyacá, Tolima, Antioquia, La Guajira, Casanare y Arauca. Los núcleos más densos de nubosidad se presentan en el Mar Caribe colombiano enfrente de la costa de Córdoba y Urabá, y en sectores de Vichada, Guainía y Vaupés.

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA

Continúa la tendencia de ascenso del río, desde su cuenca alta hasta la desembocadura en el mar Caribe. Se mantienen muy altos los niveles en la estación de Puerto Salgar (Cundinamarca), superando actualmente en 17 cm. la cota de desbordamiento y se prevén incrementos provenientes de los desembalses de Betania, situación que prevalecerá en el transcurso del fin de semana. Por ésta situación se previene a pobladores de zonas ribereñas bajas (en especial a los sectores de la Vuelta del Conejo en La Dorada, Caldas) y también en zonas bajas (urbanas y rurales de Puerto Salgar). Los incrementos presentados son resultados de la onda de crecienta proveniente de Purificación (Tolima) y también por las fuertes lluvias registradas en la parte alta de la cuenca. Se recomienda especial atención para pobladores de sectores rurales y urbanos de los municipios de Suárez, Flandes, Coello, Ambalema y Honda (en el departamento de Tolima) y Nariño en Cundinamarca; ésta condición de ascenso continuará en el transcurso del día. Adicionalmente, como resultado del tránsito de la onda de crecida, se previene a los pobladores del sur de Bolívar (especialmente en el municipio de San Pablo), ante la inminente ocurrencia de inundaciones lentas a partir de la tarde de hoy. En otros puntos de las estaciones de monitoreo se presentan los siguientes datos actualizados de niveles:

- **Purificación (Tolima):** se encuentra 95 cm. por debajo de la cota de desbordamiento, sin embargo, sus niveles son muy altos
- **Arrancaplumas (estación ubicada en el municipio de Puerto Boyacá, Cundinamarca, frente al municipio de Honda, Tolima):** se encuentra 92 cm. por debajo de la cota de desbordamiento; ya pasó el tránsito de la onda, la cual se reflejará en Puerto Berrio (Antioquia).
- **Puerto Berrio (Antioquia):** se encuentra 49 cm. por debajo de la cota de desbordamiento; presenta tendencia de ascenso moderado
- **Puerto Araújo (municipio de Cimitarra, corregimiento de Bocas del Carare, Santander):** se encuentra 25 cm. por debajo de la cota de desbordamiento.
- **Barrancabermeja (Santander):** superando en 65 cm. la cota de desbordamiento; éstos incrementos también se reflejan en Puerto Wilches (Santander), donde los niveles están causando inundaciones lentas. Continuarán las en varios corregimientos de Barrancabermeja, lo mismo que en sectores urbanos bajos.
- **El Banco (El Banco, Magdalena):** se encuentra 56 cm. por debajo de la cota de desbordamiento
- **Embalse de Betania:** según el operador Emgesa, desde anoche a las 10:00 se declara **ALERTA NARANJA**, debido a que el volumen útil del embalse es de **100.34%**, con tendencia de ascenso; en su comunicado el operador presenta como medidas recomendadas evacuar las riberas y zonas bajas aledañas a los ríos.
- **Embalse de Prado (Prado, Tolima):** de acuerdo con un reporte de EPSA se encuentra en **ALERTA ROJA** con una cota de nivel del embalse de 364.59 msnm, siendo la capacidad del embalse (cota) de 367.0 msnm, y la tendencia de los aportes al embalse es de incremento para las próximas horas.

CUENCA DEL RÍO CAUCA

En general los niveles son muy altos desde su parte alta en Juanchito (Valle del Cauca), hasta su confluencia con el río Magdalena en la Despresión Momposina en Guaranda (Sucre), presentando los sitios más críticos en los siguientes puntos de monitoreo con tendencia por el momento de ascenso:

- **Juanchito (Cali, Valle del Cauca):** se encuentra 2 cm. por debajo de la cota de desbordamiento
- **Mediacanoa (Yotoco, Valle del Cauca):** se encuentra 85 cm. por encima de la cota de desbordamiento
- **La Virginia (La Virginia, Risaralda):** se encuentra 1.38 m. por encima de la cota de desbordamiento
- **La Pintada (La Pintada, Antioquia):** se encuentra 26 cm. por encima de la cota de desbordamiento
- **La Coquera (Caucasia, Antioquia):** se encuentra 6 cm. por debajo de la cota de desbordamiento

CUENCA DEL RÍO SAN JORGE **ALERTA ROJA** POR INCREMENTOS IMPORTANTES DE LOS NIVELES

Debido a precipitaciones locales, se está registrando un incremento importante del río San Pedro (a la altura de Puerto Libertador, departamento de Córdoba), el cual es afluente del río San Jorge (el cual también presenta niveles altos). Por ésta situación se previene a pobladores de sectores bajos, especialmente en el sector Montelibano-La Apartada-Buenavista (departamento de Córdoba), ante la posibilidad de crecientes súbitas, y se estima que la condición de incrementos continúe en el transcurso del día.

DESPLAZAMIENTOS DE TIERRA Y AFECTACIÓN EN CORREDORES VIALES

Por las lluvias que se están presentando y que se espera continúen en las próximas horas, se recomienda especial atención en amplios sectores de la Región Andina y en los diferentes corredores viales de los Santanderes, Caldas, Risaralda, Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Boyacá, Occidente de Cauca y Nariño, centro y Sur de Huila, Valle del Cauca y Casanare.