

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

Continúan los registros de precipitaciones en la mayor parte de la Orinoquia, principalmente en sectores Arauca, Casanare, Meta y Vichada. En zonas de montaña de Antioquia, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y norte del Huila, también se registran precipitaciones. En la región Pacífica se presentan precipitaciones sobre el litoral de la costa nariñense, el Valle del Cauca y hacia el sur de Chocó. En la Amazonía se reportan precipitaciones en Putumayo, Caquetá y Amazonas. El Archipiélago de San Andrés y Providencia con tiempo seco y cielo ligeramente cubierto. En la Sabana de Bogotá persisten lloviznas intermitentes hacia el occidente, el centro y hacia los cerros orientales.

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA

Continúa la tendencia de ascenso especialmente en sus cuencas media y baja. Se mantienen muy altos los niveles en la estación de Puerto Salgar (Cundinamarca), superando actualmente en 34 cm. la cota de desbordamiento; por ésta situación sigue la recomendación a los pobladores de zonas ribereñas bajas (en especial a los sectores de la Vuelta del Conejo en La Dorada, Caldas) y también en zonas bajas (urbanas y rurales de Puerto Salgar y Honda). Los incrementos presentados son resultados de la onda de crecienta proveniente de Purificación (Tolima) y también por las fuertes lluvias que se siguen registrando en la parte alta de la cuenca. Igualmente, continúa la recomendación para pobladores de sectores rurales y urbanos de los municipios de Suárez, Piedras, Flandes, Coello, Ambalema y Honda (en el departamento de Tolima) y Nariño en Cundinamarca; ésta condición de ascenso continuará en el transcurso del día. Adicionalmente, como resultado del tránsito de la onda de crecida, se previene a los pobladores del sur de Bolívar (especialmente en el municipio de San Pablo), ante la inminente ocurrencia de inundaciones lentas. En otros puntos de las estaciones de monitoreo se presentan los siguientes datos actualizados de niveles:

- **Purificación (Tolima):** se encuentra 1.49 m. por debajo de la cota de desbordamiento, sin embargo sus niveles son muy altos
- **Arrancaplumas (estación ubicada en el municipio de Puerto Boyacá, Cundinamarca, frente al municipio de Honda, Tolima):** se encuentra 38 cm. por debajo de la cota de desbordamiento, aunque se siguen registrando inundaciones lentas en zonas bajas de Honda (Tolima) y La Dorada (Caldas).
- **Puerto Berrio (Antioquia):** se encuentra 49 cm. por debajo de la cota de desbordamiento; sin embargo, se pueden registrar inundaciones lentas en los municipios de Puerto Berrio, Puerto Nare y Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia, ya que se incrementan las lluvias en todo éste sector.
- **Puerto Araújo (municipio de Cimitarra, corregimiento de Bocas del Carare, Santander):** se encuentra 25 cm. por debajo de la cota de desbordamiento.
- **Barrancabermeja (Santander):** superando en 27 cm. la cota de desbordamiento; éstos incrementos también se reflejan en Puerto Wilches (Santander), donde los niveles están causando inundaciones lentas. Continuarán las inundaciones lentas en varios corregimientos de Barrancabermeja, lo mismo que en sectores urbanos bajos.
- **El Banco (El Banco, Magdalena):** se encuentra 51 cm. por debajo de la cota de desbordamiento
- **Embalse de Betania:** según el operador Emgesa, continúa la **ALERTA NARANJA**, debido a que el volumen útil del embalse es de **100.34%**, con tendencia de ascenso; en su comunicado el operador presenta como medidas recomendadas evacuar las riberas y zonas bajas aledañas a los ríos. Adicionalmente el río Páez (monitoreado en Paicol Huila), afluente del río Magdalena registra incrementos importantes, los cuales son amortiguados por el embalse de Betania.
- **Embalse de Prado (Prado, Tolima):** de acuerdo con un reporte de EPSA se encuentra en **ALERTA ROJA** con una cota de nivel del embalse de 364.59 msnm, siendo la capacidad del embalse (cota) de 367.0 msnm, y la tendencia de los aportes al embalse es de incremento para las próximas horas.

CUENCA DEL RÍO CAUCA

En general los niveles son muy altos desde su parte alta en Juanchito (Valle del Cauca), hasta su confluencia con el río Magdalena en la Despresión Momposina en Guaranda (Sucre), presentando los sitios más críticos en los siguientes puntos de monitoreo con tendencia por el momento de ascenso:

- **Juanchito (Cali, Valle del Cauca):** se encuentra 2 cm. por debajo de la cota de desbordamiento; se incrementan las precipitaciones en la parte alta de la cuenca
- **Mediacanoa (Yotoco, Valle del Cauca):** se encuentra 85 cm. por encima de la cota de desbordamiento
- **La Virginia (La Virginia, Risaralda):** se encuentra 1.38 m. por encima de la cota de desbordamiento
- **La Pintada: (La Pintada, Antioquia):** se encuentra 28 cm. por encima de la cota de desbordamiento; se estima que continúe la condición de ascenso moderado, debido al tránsito de la onda de crecida que viene desde la parte alta, al igual que por los aportes de sus afluentes.
- **La Coquera (Caucasia, Antioquia):** se encuentra 25 cm. por encima de la cota de desbordamiento

CUENCA DEL RÍO SAN JORGE **ALERTA ROJA** POR INCREMENTOS IMPORTANTES DE LOS NIVELES

Debido a precipitaciones locales, se está registrando un incremento importante del río San Pedro (a la altura de Puerto Libertador, departamento de Córdoba), el cual es afluente del río San Jorge (el cual también presenta niveles altos). Por ésta situación se previene a pobladores de sectores bajos, especialmente en el sector Montelibano-La Apartada-Buenavista (departamento de Córdoba), ante la posibilidad de crecientes súbitas, y se estima que la condición de incrementos continúe en el transcurso del día.

CUENCA MEDIA DEL RÍO SINÚ **ALERTA AMARILLA** POR INCREMENTO DE LOS NIVELES

Debido a las lluvias registradas en la cuenca media del río Sinú, se presenta un incremento paulatino del río Sinú; aunque en el momento los registros obtenidos no superan las cotas críticas ni de afectación, se previene a la población residente en inmediaciones de zonas bajas (especialmente en el sector Tierralta - Montería, en el departamento de Córdoba), ante la eventual ocurrencia de crecidas súbitas.

DESLIZAMIENTOS DE TIERRA Y AFECTACIÓN EN CORREDORES VIALES

Por las lluvias que se están presentando y que se espera continúen en las próximas horas, se recomienda especial atención en amplios sectores de la Región Andina y en los diferentes corredores viales de los Santanderes, Caldas, Risaralda, Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Boyacá, Occidente de Cauca y Nariño, centro y Sur de Huila, Valle del Cauca y Casanare.