

## CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

Sobre la Región Andina, las precipitaciones se han concentrado sobre el Magdalena medio, Antioquia, Nariño y Santander. En la región Pacífica se han presentado precipitaciones en Quibdó y Cauca. En la región Caribe se han presentado lluvias hacia Córdoba y Sucre. En la Sabana de Bogotá persisten algunas lloviznas intermitentes y sectorizadas.

### CUENCA DEL RÍO MAGDALENA

Prevalecen los niveles muy altos a l altura de Purificación y con tendencia al ascenso en transcurso de esta noche, mientras que en la estación de Puerto Salgar (Cundinamarca), registra un leve descenso en los mismos, sin embargo, se estima que en el transcurso de mañana la tendencia vuelva al ascenso, superando actualmente la cota de desbordamiento (nivel estable desde las últimas dos horas); debido a esta situación sigue la recomendación Prevención a los pobladores de zonas ribereñas bajas (en especial urbanas y rurales de Puerto Salgar y Honda). Adicionalmente, como resultado del tránsito de la onda de crecida, se previene a los pobladores del sur de Bolívar (especialmente en el municipio de San Pablo), ante la inminente ocurrencia de inundaciones lentas. En otros puntos de las estaciones de monitoreo se presentan los siguientes datos actualizados de niveles:

- **Purificación (Tolima):** continua el incremento los niveles en las últimas horas y se prevé que se mantenga la tendencia de ascenso en el transcurso de la noche, cuya onda de crecida se reflejará en Puerto Salgar (Tolima), Nariño (Cundinamarca) y Arrancaplumas (Tolima), en el transcurso de mañana.
- **Arrancaplumas (estación ubicada en el municipio de Guaduas - Cundinamarca, frente al municipio de Honda-Tolima):** se encuentra 43 cm. por encima de la cota de desbordamiento; con leve incremento en los niveles.
- **Puerto Berrio (Antioquia):** se registra aumento en los niveles en todo éste sector por lluvias que se ocurren en el departamento de Antioquia y están ocasionando leves desbordamientos en algunos sectores de esta región.
- **Barrancabermeja (Santander):** continúa el ascenso en los niveles sin alcanzar todavía la cota de desbordamiento. Registra algunas inundaciones lentas en varios corregimientos de Barrancabermeja, lo mismo que en sectores urbanos bajos; Los incrementos también se reflejan en Puerto Wilches (Santander), donde los niveles están causando inundaciones lentas y en el municipio de San Pablo (Bolívar).
- **El Banco (El Banco, Magdalena):** se encuentra 35 cm. por debajo de la cota de desbordamiento (el nivel se incrementó 10 cm. en las últimas dos horas).
- **Embalse de Betania:** según el operador Emgesa en el último comunicado, se cambia a **ALERTA AMARILLA**, debido a que el volumen útil del embalse descendió a 100.0 0%, con tendencia de descenso; ésta situación está sujeta a los cambios que se presenten en los caudales de ingreso al embalse. Adicionalmente el río Páez (monitoreado en Paicol, Huila), afluente del río Magdalena registra moderados descensos de sus niveles, y las eventuales crecidas son amortiguadas por el embalse de Betania.
- **Embalse de Prado (Prado, Tolima):** de acuerdo con un reporte de EPSA se encuentra en **ALERTA ROJA** con una cota de nivel del embalse de 364.59 msnm, siendo la capacidad del embalse (cota) de 367.0 msnm, y la tendencia de los aportes al embalse es de incremento para las próximas horas.

### CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ **ALERTA ROJA** POR CRECIENTES SÚBITAS

Continúa el ascenso en los niveles del río Bogotá monitoreados en la estación Santa Rosita, en el municipio de Guasca, Cundinamarca, cuyo valor se encuentra por encima de la cota máxima; ésta situación ha generado anegamientos en algunos sectores del norte de la Sabana de Bogotá. Se recomienda especial atención a pobladores en zonas ribereñas bajas del río Bogotá, destacándose sectores aledaños a la vía Chía-Cota y localidad de Suba (incluyendo la vía Suba-Cota); adicionalmente, debido al pronóstico de precipitaciones, se recomienda especial atención en los siguientes sectores:

- **Cuenca alta:** se recomienda especial atención en zonas bajas de los municipios de Chía, Cajicá, Cota y zonas circundantes a la laguna de Fúquene
- **Cuenca media:** especial atención para zonas bajas de Funza, Mosquera, el Distrito Capital y parte del municipio de Soacha, ante el eventual incremento de los ríos Salitre o Juan Amarillo, San Francisco, Fucha, Tunjuelo y Balsillas, afluentes al río Bogotá. En el momento los niveles se encuentran en el rango de medios a altos.

### CUENCA DEL RÍO CAUCA

En general los niveles son muy altos desde su parte alta en Juanchito (Valle del Cauca), hasta su confluencia con el río Magdalena en la Despresión Momposina en Guaranda (Sucre);-Aché (Bolívar) presentando los sitios más críticos en los siguientes puntos de monitoreo con tendencia por el momento de ascenso:

- **Juanchito (Cali, Valle del Cauca):** niveles altos con tendencia al ascenso; se incrementan las precipitaciones en la parte alta de la cuenca
- **Mediacanoa (Yotoco, Valle del Cauca):** se encuentra 74 cm. por encima de la cota de desbordamiento
- **La Virginia (La Virginia, Risaralda):** se encuentra 1.38 m. por encima de la cota de desbordamiento
- **La Pintada (La Pintada, Antioquia):** se encuentra 23 cm. por encima de la cota de desbordamiento; se estima que continúe la condición de ascenso moderado, debido al tránsito de la onda de crecida que viene desde la parte alta, al igual que por los aportes de sus afluentes.
- **La Coquera (Caucasia, Antioquia):** La tendencia de los niveles para esta hora de la noche es estable desde hace cuatro horas y se encuentra 24 cm. por encima de la cota de desbordamiento y con tendencia al ascenso en los niveles debido al pronóstico de lluvias en esta región.

### CUENCA DEL RÍO SAN JORGE DESCENSO EN LOS NIVELES

Se evidencia descenso en los niveles del río San Jorge en el transcurso del día. Sin embargo, debido a precipitaciones que se registran en la serranía de San Jerónimo es probable que se registre crecientes súbitas en el transcurso de la noche y madrugada de mañana. Por ésta situación se previene a pobladores de sectores bajos, especialmente en el sector Montelíbano-La Apartada-Buenavista (departamento de Córdoba), ante la posibilidad de crecientes súbitas.

### CUENCA MEDIA DEL RÍO SINÚ **ALERTA AMARILLA** POR INCREMENTO DE LOS NIVELES

Debido a las lluvias registradas en la cuenca media del río Sinú, se presenta un incremento paulatino del río Sinú; aunque en el momento los registros obtenidos no superan las cotas críticas ni de afectación, se previene a la población residente en inmediaciones de zonas bajas (especialmente en el sector Tierralta - Montería, en el departamento de Córdoba), ante la eventual ocurrencia de crecidas súbitas.

### CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO ARAUCA **ALERTA ROJA** POR CRECIENTES SÚBITAS

Debido a las fuertes precipitaciones en la parte alta y media de la cuenca del río Arauca, continúan presentando incrementos importantes de los niveles de éste río y de varios de sus afluentes; se recomienda especial atención de las riberas del río Arauca, especialmente en los sectores Arauquita-Carretero, Santacruz-Bocas de Las Gaviotas y Los Mangos-Arauca. Se prevé que ésta condición continúe en el transcurso del día de hoy. Se destaca que en Saravena (Arauca) se presentan muy fuertes lluvias, lo cual ocasionará crecidas súbitas de varias quebradas afluentes al río Arauca.

### **DESlizamientos de Tierra y Afectación en Corredores Viales**

Debido a las persistentes lluvias que se vienen presentando, se mantiene la alerta roja en varios sectores de la Región Andina en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, occidente del meta y los Santanderes, en la región de la Amazonia en el departamento del Putumayo, y Alerta Naranja en la región de la Orinoquía en los departamentos de Arauca y Casanare, especial cuidado en los diferentes corredores viales de los Santanderes, eje cafetero, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Valle del Cauca.